




### **Zona de Abastecimento - Salga**

<b>Controlo de rotina 1 (CR1)</b>	<b>Valor paramétrico</b>	<b>Valores</b>
<b>Parâmetro</b>	<b>(segundo DL 306/07)</b>	<b>Jul</b>
Escherichia coli (E, coli)	0	= 0
Bactérias Coliformes	0	= 0
Desinfetante Residual	-	= 0,90

<b>Local de recolha</b>		<b>Data</b>	<b>Análise</b>
Rua de S. João, 120	Particular	11-07-2013	CR1

**Todos os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007.**



### **Zona de Abastecimento - Achadinha**

<b>Controlo de rotina 1 (CR1)</b>	<b>Valor paramétrico</b>	<b>Valores</b>
<b>Parâmetro</b>	<b>(segundo DL 306/07)</b>	<b>Jul</b>
Escherichia coli (E, coli)	0	= 0
Bactérias Coliformes	0	= 0
Desinfetante Residual	-	= 0,50

<b>Local de recolha</b>		<b>Data</b>	<b>Análise</b>
Rua da Mangana, 1 A	Particular	11-07-2013	CR1


Todos os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007.

### **Zona de Abastecimento - São Pedro Nordestinho**

<b>Controlo de rotina 1 (CR1)</b>	<b>Valor paramétrico</b>	<b>Valores</b>	
<b>Parâmetro</b>	<b>(segundo DL 306/07)</b>	<b>Jul</b>	
Escherichia coli (E. coli)	0	=	0
Bactérias Coliformes	0	=	0
Desinfetante Residual	-	=	2,10

<b>Local de recolha</b>		<b>Data</b>	<b>Análise</b>
Rua Padre Dinis da Luz, 19	Particular	11-07-2013	CR1

**Todos os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007.**




### **Zona de Abastecimento - Lomba da Cruz**

<b>Controlo de rotina 1 (CR1)</b>	<b>Valor paramétrico</b>	<b>Valores</b>
<b>Parâmetro</b>	<b>(segundo DL 306/07)</b>	<b>Jul</b>
Escherichia coli (E. coli)	0	= 0
Bactérias Coliformes	0	= 0
Desinfetante Residual	-	= 3,30

<b>Local de recolha</b>		<b>Data</b>	<b>Análise</b>
Estrada Regional - Barreiros, 5 - Fazenda	Particular	11-07-2013	CR1

**Todos os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007.**




### **Zona de Abastecimento - Lagos**

<b>Controlo de rotina 1 (CR1)</b>	<b>Valor paramétrico (segundo DL 306/07)</b>	<b>Valores</b>
<b>Parâmetro</b>		<b>Jul</b>
Escherichia coli (E. coli)	0	= 0
Bactérias Coliformes	0	= 0
Desinfetante Residual	-	= 1,20

<b>Local de recolha</b>		<b>Data</b>	<b>Análise</b>
Rua do Teatro, 2	Particular	11-07-2013	CR1

Todos os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007.



### **Zona de Abastecimento - Clérigos**

<b>Controlo de rotina 1 (CR1)</b>	<b>Valor paramétrico</b>	<b>Valores</b>
<b>Parâmetro</b>	<b>(segundo DL 306/07)</b>	<b>Jul</b>
Escherichia coli (E. coli)	0	= 0
Bactérias Coliformes	0	= 0
Desinfetante Residual	-	= 0,80

<b>Local de recolha</b>		<b>Data</b>	<b>Análise</b>
Rua Francisco Raposo de Oliveira, 14	Particular	11-07-2013	CR1

**Todos os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007.**



### **Zona de Abastecimento - 10 Alqueires**

<b>Controlo de rotina 1 (CR1)</b>	<b>Valor paramétrico</b>	<b>Valores</b>
<b>Parâmetro</b>	<b>(segundo DL 306/07)</b>	<b>Jul</b>
Escherichia coli (E. coli)	0	= 0
Bactérias Coliformes	0	= 0
Desinfetante Residual	-	= 0,70

<b>Local de recolha</b>		<b>Data</b>	<b>Análise</b>
Rua Padre Pacheco Monte, 9	Particular	11-07-2013	CR1

Todos os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007.

### **Zona de Abastecimento - Pedreira**

<b>Controlo de rotina 1 (CR1)</b>	<b>Valor paramétrico (segundo DL 306/07)</b>	<b>Valores</b>
<b>Parâmetro</b>		<b>Jul</b>
Escherichia coli (E. coli)	0	= 0
Bactérias Coliformes	0	= 0
Desinfetante Residual	-	= 0,80

<b>Local de recolha</b>		<b>Data</b>	<b>Análise</b>
Caminho do Moio, 42	Particular	11-07-2013	CR1

**Todos os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007.**